

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

STRATIGRAFIE DEI POZZI ARTESIANI

Pozzo N° 21 Località : Le Pissarelle
Proprietario : De Munari fonte dati : De Munari

<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u>
00,0 - 1,0	terreno vegetale
1,0 - 35,0	ghiaie e sabbie
35,0 - 40,0	argilla
40,0 - 42,0	sabbia medio fine
42,0 - 180,0	ghiaia grossa e sabbia

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

STRATIGRAFIE DEI POZZI ARTESIANI

Pozzo N° 22 Località : San Vito
Proprietario : Ospedale Civile fonte dati : Magini

<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u>
00,0 - 01,0	terreno vegetale
01,0 - 10,0	ghiaia e sabbia
10,0 - 13,5	argilla grigio scura
13,5 - 14,5	limo con melma
14,5 - 22,5	argilla con tracce di torba e legno
22,5 - 29,0	limo argilloso con piccoli ciottoli
29,0 - 30,7	limo argilloso
30,7 - 60,5	ghiaia con sabbia
60,5 - 75,0	argilla con tracce di torba e legno
75,0 - 90,0	argilla con molto limo

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

STRATIGRAFIE DEI POZZI ARTESIANI

Pozzo N° 23 *Località : San Vito*
Proprietario : *Cassa di Risparmio* *fonte dati : Benedetti*

<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u>
00,0 - 00,6	fondo stradale
00,6 - 11,0	ghiaia
11,0 - 13,0	sabbia
13,0 - 18,0	argilla
18,0 - 19,0	strati di argilla e sabbia
19,0 - 19,5	ghiaia
19,5 - 28,0	argilla
28,0 - 29,0	sabbia grossa
29,0 - 53,0	ghiaia
53,0 - 55,0	argilla
55,0 - 65,0	ghiaia
65,0 - 68,0	argilla
68,0 - 70,0	sabbia grossa
70,0 - 75,0	straterelli di sabbia ed argilla
75,0 - 78,0	sabbia grossa
78,0 - 81,0	ghiaia
81,0 - 92,5	argilla
92,5 - 105,0	sabbia grossa
105,0 - 116,0	argilla
116,0 - 120,0	conglomerato
120,0 - 126,0	argilla
126,0 - 128,0	sabbia
128,0 - 134,0	sabbia cementata
134,0 - 148,0	argilla
148,0 - 156,0	sabbia cementata
156,0 - 172,0	argilla
172,0 - 178,5	conglomerato

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

STRATIGRAFIE DEI POZZI ARTESIANI

Pozzo N° 24 Località : Borgo Fontane
Proprietario : Sig. Canil fonte dati : Furlanetto

<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u>
00,0 - 11,0	ghiaia
11,0 - 31,0	argilla
31,0 - 58,0	ghiaia
58,0 - 80,0	argilla
80,0 - 82,0	ghiaia
82,0 - 98,0	argilla
98,0 - 102,0	ghiaia
102,0 - 120,0	argilla
120,0 - 122,0	torba
122,0 - 126,0	ghiaia
126,0 - 167,0	argilla
167,0 - 174,0	ghiaia

Dr. Maurizio Pivetta GEOLOGO Varmo (Ud) tel. 0432-778139

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

STRATIGRAFIE DEI POZZI ARTESIANI

Pozzo N° 25 Località : Ponte Rosso
Proprietario : Refel fonte dati : Refel

<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u>
0,0 - 1,0	terreno di riporto
1,0 - 5,5	Ghiaie sabbioso-limose con ciottoli
5,5 - 6,0	ghiaie argilloso-limose e ciottoli
6,0 - 8,5	ghiaie sabbioso-limose con ciottoli
8,5 - 15,0	ghiaie argilloso-limose e ciottoli

Dr. Maurizio Pivetta GEOLOGO Varmo (Ud) tel. 0432-778139

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

STRATIGRAFIE DEI POZZI ARTESIANI

Pozzo N° 26 Località : S. Vito
Proprietario : P.E.E.P fonte dati : ZIPR

<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u>
00,0 - 14,0	ghiaia
14,0 - 25,0	argilla
25,0 - 60,0	ghiaia
60,0 - 65,0	argilla
65,0 - 68,0	ghiaia
68,0 - 80,0	argilla
80,0 - 94,0	ghiaia
94,0 - 115,0	argilla
115,0 - 120,0	ghiaia

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

STRATIGRAFIE DEI POZZI ARTESIANI

Pozzo N° 27

Località : S. Vito

Proprietario :

Venaruzzo Giuseppe via PN **fonte dati :** Cecco e Cella

stratigrafia in m

litologia

00,0 - 30,0	ghiaia
30,0 - 70,0	argilla
70,0 - 80,0	ghiaia
80,0 - 95,0	argilla con resti vegetali (torbe)
95,0 - 105,0	sabbia e ghiaio
105,0 - 120,0	argilla
120,0 - 130,0	ghiaia
130,0 - 168,0	argilla
168,0 - 180,0	ghiaia

COMUNE DI S. VITO AL TAGLIAMENTO
(Provincia di Pordenone)

**STUDIO GEOLOGICO-TECNICO
DEL TERRITORIO COMUNALE**
relativo al P.R.G.C. variante di revisione
in adeguamento alla L.R. 52/91

Allegato 3

Stratigrafie scassi meccanici e pozzi

Dr. Maurizio Pivetta
- G E O L O G O -
33030 VARMO (UD) via Roma, 21
Tel. e Fax 0432-778139
e mail: pivetta@gateqnet.conecta.it

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

STRATIGRAFIE SCASSI MECCANICI E POZZI IRRIGUI

SCASSO N° 1 Località : Ponte Rosso - Convetro-

<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u>	<u>falda a ==</u>
0,0 - 0,7	terreno vegetale	
0,7 - 2,1	ghiaie e sabbie limose	
2,1 - 3,5	ghiaie e sabbie	
	campione N°18 a -1,3 m dal p.c.	

SCASSO N° 2 Località : Ponte Rosso - Convetro -

<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u>	<u>falda a 2,2 m</u>
0,0 - 0,5	terreno vegetale	
0,5 - 1,8	sabbie limose e limi sabbiosi	
1,8 - 7,5	ghiaie e sabbie	

SCASSO N° 3 Località : Ponte della Delizia

<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u>	<u>falda a ==</u>
0,0 - 1,0	ghiaia e sabbia	
1,0 - 1,3	sabbia	
1,3 - 3,0	ghiaia e sabbia	
	campione N°19 a -1,8 m dal p.c.	

SCASSO N° 4 Località : Ponte della Delizia

<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u>	<u>falda a ==</u>
0,0 - 3,0	ghiaie e sabbie commiste tra loro	

STRATIGRAFIE SCASSI MECCANICI E POZZI IRRIGUI

SCASSO N° 5

Località : Ponte Rosso

stratigrafia in m

litologia

falda a ==

0,0 - 0,4

terreno vegetale

0,4 - 0,7

sabbie limose

0,7 - 3,5

ghiaie sabbiose

SCASSO N° 6

Località : Ponte Rosso

stratigrafia in m

litologia

falda a ==

0,0 - 0,5

terreno vegetale

0,5 - 1,2

sabbie medio grosse e ghiaia fine

1,2 - 2,5

ghiaie e sabbie

SCASSO N° 7

Località : S.Vito - via Treviso -

stratigrafia in m

litologia

falda a 2,9

0,0 - 0,6

terreno vegetale

0,6 - 1,6

argilla compatta

1,6 - 1,8

ghiaie sabbiose

1,8 - 2,5

sabbie addensate

2,5 - 3,5

ghiaie e sabbie e ghiaie sabbiose

SCASSO N° 8

Località : S.Vito - via Treviso -

stratigrafia in m

litologia

falda a 2,8

0,0 - 0,6

terreno vegetale

0,6 - 2,8

ghiaie sabbiose

2,8 - 3,5

ghiaie e sabbie

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

STRATIGRAFIE SCASSI MECCANICI E POZZI IRRIGUI

SCASSO N° 9 Località : S.Vito - macello -

stratigrafia in m litologia falda a 1,30

0,0 - 0,4	terreno di riporto
0,4 - 1,5	argille e limi
1,5 - 1,8	ghiaie, sabbie e argille

SCASSO N° 10 Località : S.Vito - macello -

stratigrafia in m litologia falda a 1,25

0,0 - 0,9	argille e limi
0,9 - 2,0	ghiaie, sabbie e argille

SCASSO N° 11 Località : S.Vito Borgo Taliano

stratigrafia in m litologia falda a ==

0,0 - 0,6	argille sabbiose e limi
0,6 - 1,2	sabbie

SCASSO N° 12 Località : S.Vito - PEEP -

stratigrafia in m litologia falda a ==

0,0 - 0,3	terreno di riporto
0,3 - 0,9	sabbie limose
0,9 - 1,5	sabbie limose e argilla

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

STRATIGRAFIE SCASSI MECCANICI E POZZI IRRIGUI

SCASSO N° 13 Località : S.Vito - C. Frisacco -

stratigrafia in m litologia falda a 1,70

0,0	-	1,4	terreno di riporto
1,4	-	1,6	caranto
1,6	-	4,0	ghiaie e sabbie

SCASSO N° 14 Località : Savorgnano

stratigrafia in m litologia falda a 2,5

0,0	-	2,7	sabbie, sabbie e limi
2,7	-	3,5	ghiaie, sabbie

SCASSO N° 15 Località : S.Vito -verso P.te S. Marco -

stratigrafia in m litologia falda a ==

0,0	-	0,4	terreno di riporto
0,4	-	0,7	sabbie e limi con ciottoli
0,7	-	0,9	argilla compatta
0,9	-	1,5	sabbia medio fine

SCASSO N° 16 Località : S.Vito - vicino bivio Tabina -

stratigrafia in m litologia falda a 4,5

0,0	-	0,8	terreno vegetale
0,8	-	1,5	sabbie
1,5	-	2,0	sabbie e limi
2,0	-	4,5	ghiaie e sabbie

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

STRATIGRAFIE SCASSI MECCANICI E POZZI IRRIGUI

SCASSO N° 17 Località: Ponte Rosso

stratigrafia in m litologia falda a 4

0,0 - 0,7 terreno vegetale
0,7 - 5,0 ghiaie e sabbie

SCASSO N° 18 Località: Ponte Rosso

stratigrafia in m litologia falda a 3,3

0,0 - 0,7 terreno vegetale
0,7 - 9,0 sabbie limose

SCASSO N° 19 Località: S. Urbano

stratigrafia in m litologia falda a 2,1

0,0 - 0,5 terreno vegetale
0,5 - 5,0 ghiaia

SCASSO N° 20 Località: a Est di Ponte S. Marco

stratigrafia in m litologia falda a 4,0

0,0 - 3,0 sabbie limose e ghiaie
3,0 - 4,0 argille limose
4,0 - 5,0 ghiaie e sabbie

SCASSO N° 21 Località: Carbona

stratigrafia in m litologia falda a 2,7

0,0 - 4,0 ghiaia sabbiosa

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

STRATIGRAFIE SCASSI MECCANICI E POZZI IRRIGUI

SCASSO N° 22 *Località* : Carbona

stratigrafia in m litologia falda a 2,7

0,0 - 6,0 ghiaie e sabbie

SCASSO N° 23 *Località* : Carbona

stratigrafia in m litologia falda a 3,0

0,0 - 5,0 ghiaie e sabbie

SCASSO N° 24 *Località* : C. Zuccheri

stratigrafia in m litologia falda a 3,6

0,0 - 4,5 ghiaie e sabbie
4,5 - 6,0 argilla e ghiaia in strati di 20 cm

SCASSO N° 25 *Località* : C. Deotto

stratigrafia in m litologia falda a 2,9

0,0 - 4,0 ghiaie sabbie

SCASSO N° 26 *Località* : presso C. Violin

stratigrafia in m litologia falda a 1,0

0,0 - 1,0 argilla e ghiaia
1,0 - 4,0 ghiaie e sabbie

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

STRATIGRAFIE SCASSI MECCANICI E POZZI IRRIGUI

SCASSO N° 27 *Località* : presso C. Violin
stratigrafia in m litologia falda a 1,0

0,0 - 1,0 argille e ghiaie
1,0 - 5,0 ghiaie e sabbie

SCASSO N° 28 *Località* : Savorgnanutto C. Saccomani
stratigrafia in m litologia falda a 0,8

0,0 - 0,8 argille e ghiaie
0,8 - 6,0 ghiaie e sabbie

SCASSO N° 29 *Località* : a W del Lago Bianco
stratigrafia in m litologia falda a 1,0

0,0 - 1,5 argille con torbe
1,5 - >4,0 ghiaia grossa e sabbia

SCASSO N° 30 *Località* : a W del Lago Bianco
stratigrafia in m litologia falda a 1,0

0,0 - 1,2 argille con torbe
1,2 - >4,0 ghiaia grossa e sabbia

SCASSO N° 31 *Località* : Prodolone
stratigrafia in m litologia falda a 1.0÷1,7

0,0 - 1,4 terreno vegetale
1,4 - 1,7 argilla compatta scura
1,7 - 2,2 sabbia medio grossa
2,2 - >3,5 ghiaia e sabbia

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

STRATIGRAFIE SCASSI MECCANICI E POZZI IRRIGUI

SCASSO N° 32	Località: Boreana
<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u> falda a 3,0
0,0 - 8,0	ghiaia e sabbia
SCASSO N° 33	Località: Boreana
<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u> falda a 4
0,0 - 8,0	ghiaie e sabbie
SCASSO N° 34	Località: Boreana
<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u> falda a 2,0
0,0 - 8,0	ghiaie e sabbie
SCASSO N° 35	Località: Via Cudizze (S-W V. Eloisa)
<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u> falda a 4,0
0,0 - 5,0	ghiaie e sabbie più grosse in prof.
SCASSO N° 36	Località: presso Cimitero Ebrei
<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u> falda a 1,0
0,0 - 0,8	argille sabbie e ghiaie
0,8 - 5,0	ghiaie sabbie
SCASSO N° 37	Località: C. Le Pissarelle
<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u> falda a 1,0
0,0 - 1,0	ghiaia, argilla e sabbia
1,0 - 5,0	ghiaie e sabbie e torbe

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

STRATIGRAFIE SCASSI MECCANICI E POZZI IRRIGUI

SCASSO N° 38 Località: C. Frisacco

stratigrafia in m litologia falda a 1,1

0,0	-	1,5	sabbie e argilla
1,5	-	1,6	caranto
1,6	-	4,0	ghiaie e sabbie

SCASSO N° 39 Località: Patocco

stratigrafia in m litologia falda a 1,2

0,0	-	2,0	argille e limi
2,0	-	4,0	ghiaie e sabbie

SCASSO N° 40 Località: Carbona -oltre l'argine-

stratigrafia in m litologia falda a 2,0

0,0	-	1,0	sabbie
1,0	-	5,0	ghiaie e sabbie

SCASSO N° 41 Località: S. VITO - Palazzetto Sport

stratigrafia in m litologia falda a 2,0

0,0	-	0,7	TV limo-argilla-ghiaia
0,7	-	3,0	ghiaie e sabbie

SCASSO N° 42 Località: S. VITO - Palazzetto Sport

stratigrafia in m litologia falda a 2,0

0,0 - 0,6 T.V. limo-argilla-ghiaia
0,6 - 3,0 ghiaie, sabbie e ciottoli

SCASSO N° 43 Località: S. VITO - Palazzetto Sport

stratigrafia in m litologia falda a 2,0

0,0 - 0,7 TV limo-argilla-ghiaia
0,7 - 3,0 ghiaie, sabbie e ciottoli

SCASSO N° 44 Località: S. VITO - Palazzetto Sport

stratigrafia in m litologia falda a 2,0

0,0 - 0,6 T.V. limo-argilla-ghiaia
0,6 - 1,2 sabbie
1,2 - 3,6 ghiaie, sabbie e ciottoli
3,6 - 3,8 sabbia
3,8 - 4,5 sabbia e ghiaia

SCASSO N° 45 Località: Carbona - cimitero

stratigrafia in m litologia falda a 2,7

0,0 - 0,6 T.V. e ghiaia
0,6 - 3,5 ghiaie, sabbie e ciottoli

SCASSO N° 46 Località: Savorgnano - cimitero

stratigrafia in m litologia falda a 2,0

0,0 - 0,4	sabbia limosa
0,4 - 1,0	sabbie e ciottoli
1,0 - 1,8	sabbia e limo
1,8 - 4,0	ghiaia e sabbia con ciottoli

SCASSO N° 47 Località: Savorgnano - cimitero

stratigrafia in m litologia falda a 2,4

0,0 - 2,4	argilla e limo
2,4 - 4,0	ghiaie, sabbie con ciottoli

SCASSO N° 48 Località: Prodolone - cimitero

stratigrafia in m litologia falda a 2,0

0,0 - 1,0	materiale di riporto grossolano
1,0 - 4,0	ghiaie, sabbie con ciottoli

SCASSO N° 49 Località: S. Vito - cimitero

stratigrafia in m litologia falda a 3,2

0,0 - 0,3	materiale di riporto sabbia e ghi.
0,3 - 1,8	ghiaia e sabbia
1,8 - 2,0	sabbia
2,0 - 4,0	ghiaia e sabbia con ciottoli

SCASSO N° 50 Località: S. Vito - cimitero

stratigrafia in m litologia falda a 3,5

0,0 - 0,3	T.V.
0,3 - 4,0	ghiaie, sabbie con ciottoli

SCASSO N° 51	Località: S. Vito via Zuccherificio
<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u> falda a 2,5
0,0 - 2,8	materiale di riporto
2,8 - 4,0	ghiaie e sabbie in matrice argillosa

SCASSO N° 52	Località: S. Vito via Zuccherificio
<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u> falda a 2,5
0,0 - 0,5	materiale di riporto
0,5 - 1,5	argilla giallastra con granuli
1,5 - 1,8	argilla grigio marron con R.O.
1,8 - 2,4	sabbia e argilla grigia con R.O.
2,4 - 3,5	ghiaia e sabbia

SCASSO N° 53	Località: S. Vito via Zuccherificio
<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u> falda a 2,0
0,0 - 0,5	materiale di riporto
0,5 - 1,5	argilla giallastra
1,5 - 3,5	ghiaia e sabbia

SCASSO N° 54	Località: S. Vito via Zuccherificio
<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u> falda a 1,8
0,0 - 0,3	materiale di riporto
0,3 - 1,6	argilla biancastra, molle con R.O.
1,5 - 3,5	ghiaia e sabbia

SCASSO N° 55**Località: Prodolone**stratigrafia in mlitologia

falda a 2,45

0,0 - 0,5

materiale di riporto

0,5 - 1,6

ghiaia e sabbia in matrice argillosa

1,6 - 1,8

ghiaia grossolana molto compatta

1,8 - 3,0

ghiaie e sabbia med. grossa

SCASSO N° 56**Località: Prodolone**stratigrafia in mlitologia

falda a 2,3

0,0 - 0,4

T.V.

0,4 - 1,2

ghiaia e sabbia in matrice argillosa

1,2 - 1,7

ghiaia e sabbia (a-1,5 ossidi di Fe)

1,7 - 3,0

ghiaie e sabbia grossa

SCASSO N° 57**Località: Prodolone**stratigrafia in mlitologia

falda a 2,3

0,0 - 0,4

T.V.

0,4 - 1,3

ghiaia e sabbia in matrice argillosa

1,3 - 3,0

ghiaie e sabbia grossa

SCASSO N° 58**Località: Borgo Fontanis**stratigrafia in mlitologia

falda a 2,5

0,0 - 0,5

T.V.

0,4 - 0,9

limo, sabbia e argilla

1,3 - 1,2

sabbia med. fine

1,2 - 2,5

ghiaia e sabbia (a-1,6 ossidi di Fe)

SCASSO N° 59	Località: Borgo Fontanis
<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u> falda a 2,5
0,0 - 0,5	Terreno di riporto
0,5 - 2,5	ghiaia e sabbia (a-2,0 ossidi di Fe)

SCASSO N° 60	Località: Borgo Fontanis
<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u> falda a 2,2
0,0 - 0,5	T.V.
0,5 - 2,5	ghiaia e sabbia (a-1,2 ossidi di Fe)

SCASSO N° 61	Località: S.Vito via Prodolone
<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u> falda a 5,0 (2,5)
0,0 - 1,2	Terreno di riporto
1,2 - 2,2	sabbia e limo argilloso
2,2 - 5,5	ghiaia e sabbia

SCASSO N° 62	Località: S.Vito via Prodolone
<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u> falda a 4,2 (2,5)
0,0 - 1,1	Terreno di riporto
1,1 - 2,1	sabbia e limo argilloso con ghiaino
2,1 - 4,5	ghiaia e sabbia

SCASSO N° 63	Località: S.Vito via Prodolone
<u>stratigrafia in m</u>	<u>litologia</u> falda a 4,5 (2,5)
0,0 - 1,6	Terreno di riporto
1,6 - 2,3	sabbia e limo argilloso con ghiaino
2,3 - 4,5	ghiaia e sabbia

SCASSO N° 69**Località:** Cava Reginastratigrafia in mlitologia

falda a 2,0

0,0 - 0,5

T.V.

0,5 - 0,8

sabbia e limo

0,8 - 4,0

ghiaia e sabbia in deb. matr. Limosa

SCASSO N° 70**Località:** Cava Reginastratigrafia in mlitologia

falda a 2,2

0,0 - 0,4

T.V.

0,4 - 4,0

ghiaia e sabbia in deb. matr. Limosa

SCASSO N° 71**Località:** Cava Reginastratigrafia in mlitologia

falda a 2,2

0,0 - 1

T.V.

1,0 - 4,0

ghiaia e sabbia in deb. matr. Limosa

SCASSO N° 72**Località:** Cava Reginastratigrafia in mlitologia

falda a 2,7

0,0 - 0,7

T.V.

0,7 - 1,9

sabbia e limo

1,9 - 4,0

ghiaia e sabbia in deb. matr. Limosa

SCASSO N° 73**Località:** Cava Reginastratigrafia in mlitologia

falda a 2,5

0,0 - 0,7

T.V.

0,7 - 1,4

sabbia e limo

1,4 - 4,0

ghiaia e sabbia in deb. matr. Limosa

SCASSO N° 74

Località: Cava Regina

stratigrafia in m

litologia

falda a 2,5

0,0 - 0,5

T.V.

0,7 - 4,0

ghiaia e sabbia in deb. matr. Limosa

SCASSO N° 75

Località: Cava Regina

stratigrafia in m

litologia

falda a 2,5

0,0 - 0,5

T.V.

0,7 - 4,0

ghiaia e sabbia in deb. matr. Limosa
